

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
Numer zlecenia:	31/10/07/2025/IMPULS
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ciągnik rolniczy JCB FASTRAC HMV 7230
Nr fabryczny:	JCB27G65V91350049
Data sporządzenia raportu:	14-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

Przedmiot raportu

W dniu 11.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ciągnik rolniczy JCB FASTRAC HMV 7230.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	JCB
Typ/model:	FASTRAC HMV 7230
Numer fabryczny:	JCB27G65V91350049
Numery rejestracyjne:	WGM0852S
Data pierwszej rejestracji:	23.09.2009
Data pierwszej rejestracji w kraju:	27.02.2018
Przegląd:	26.02.2026
Przebieg:	11726 mth
Rok produkcji:	2009

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg specyfikacji)

Masa własna:	9260 kg
Moc silnika:	164 kW
Pojemność silnika:	6702 cm ³
Napęd:	4 x 4
Ogumienie przód:	MITAS SFT 600/70R30
Ogumienie tył:	TRELLEBORG TM900 710/70R42
Wyposażenie:	Radio
	Klimatyzacja
	Hamulce tarczowe tył
	TUZ przedni
	WOM przedni

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Akumulatory całkowicie rozładowane. Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie – podczas jazdy do przodu ciągnik po przełączeniu biegu na wyższy niezwłocznie wraca do niższego biegu. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Wykonano symulację ruchów roboczych podnośnika tylnego – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego.

Stwierdzono wyciek oleju, silnik zabrudzony w dolnej części.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- zaczep tylny dolny – brak,
- zaczep tylny górny – brak,
- łącznik centralny tył – brak,
- ramiona TUZa przedniego – brak,
- szyba przednia – pęknięta,
- kierunkowskaz tylny L – pęknięty,
- światło tylne wsteczne P – pęknięte,
- błotnik tylny P – zadrapania, przetarcia,
- błotnik przedni L – odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni P – odpryski powłoki lakierowej,
- pokrywa boczna silnika P – brak zamka,
- pokrywa silnika – brak kratki górnej P,
- podsufitka – ślady po demontażu wyposażenia, zabrudzona,
- fotel – zabrudzony,
- zamek pokrywy silnika – niesprawny,

Odczytane kody błędów:

- A0203,
- P0300,
- Q1117,
- A1218,
- D02229

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny maszyny ocenia się jako przeciętny.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury oraz specyfikacji producenta. Istnieje ryzyko rozbieżności.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki oraz dowód rejestracyjny.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











